

2024能登半島地震被害調 査速報(2)

2024.01.08 志賀町と輪島市門前町

党紀 埼玉大

王欣 足利大

水野千里 埼玉大

志賀町

最大震度 7 と記録されたところで、主に建物の地盤沈下と橋梁の支承まわりの軽微な損傷

志賀町



志賀町役場の建物全体が浮き上がり

志賀町役場



志賀町役場

水平方向約40cm縦方向約20cmの隙間が開いた。



志賀町役場

一部基礎まで目視でき、中に砂状なものも見える



志賀町周辺建物

周辺建物にも同様な沈下が見える。



志賀町周辺建物 駐車場の地盤も沈下か



マンホールも浮き上がり

約20cm



志賀町役場付近 国道249於古川橋



段差があったが、補修済み

志賀町役場付近 於古川橋歩道橋




橋台と接触

サイドブロック損害

支承本体は異常なし（最近交換されたばかり）

志賀町役場付近 於古川橋 道路橋支承



橋台と衝突して接触状態

移動しか痕跡

志賀町役場付近 於古川橋

落橋防止装置で補強済み（それによって助かったのではないかと）



輪島市門前町

輪島市内へ行けず、門前町まで止まった。当日、大雪、雹が降り、倒木などにより輪島への道がなくなっているようであった。途中、道路が割れ、沈下が多数、橋梁がほぼすべて段差があり、詳細を見ていなかった。

途中の道路の脇が崩れ車線が減少



復旧作業が急いでいる様子




輪島市門前町 橋の段差



段差

ほぼ全ての橋梁が段差があり、車道部分が補修が入り、雪もありよく見えないが、歩道の方が大きな段差が視認できる。



輪島市門前町 木橋が崩壊

今回の地震かどうかは不明



かなり大雪で視線が制限されている

建物の倒壊が多く見られた



羽咋市西潟町 邑知潟大橋

伸縮装置が損傷し
段差が生じ

ゴム支承(HDR?)が傾斜

橋脚損傷なし

地面に亀裂が多数

永久変形による
橋脚位置が移動
の疑い

道路脇と地面土の
間隙間

